Структура условного обозначения приборов ДМ-102 при заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть применены

Датчик-реле		ДМ-102	-		-		-		-			-		-		-	ТУ 4218-003-9717222-12
1				2		3		4		5	6		7		8		

1. температуры Т- датчик реле температуры давления Д- датчик реле давления
2. Пределы уставок

Для ДДМ-102

01 – от 20 кПа до 400 кПа

02 – от 20 кПа до 900 кПа

03 – от минус 0,09 МПа до 0,32 МПа

04 – от 0,1 МПа до 1,4 МПа

05 – от 0,2 МПа до 3 МПа

06 – от 1 МПа до 6 МПа

Для ТДМ-102

01 – от 10 до 60°С

02 – от 50 до 130°С

3. Возможность регулирования зоны возврата

1 – нерегулируемая зона возврата (кроме ДДМ-102-06)

2 – регулируемая зона возврата (кроме ТДМ-102, ДДМ-102-01 и -02)

4. Вид кабельного ввода

1 – соединитель СЭ-11-19

2 – соединитель с прямым патрубком

3 – соединитель с угловым патрубком

5. Направление зоны возврата относительно уставки

↓ – в сторону понижения

↑ – в сторону повышения

Минимальная величина уставки для приборов с направлением зоны возврата в сторону понижения должна быть больше нижнего предела уставки на величину зоны возврата.

6. Уставка

Значение из диапазона пределов уставок с шагом 1°С для ТДМ-102

Значение из диапазона пределов уставок с шагом: 5 кПа для пределов уставок -01; 10 кПа для пределов уставок -02; 0,01 МПа для пределов уставок -0,3, -0,4; 0,1 МПа для пределов уставок -0,5; 0,5 МПа для пределов уставок -0,6.

В случае отсутствия заказа на уставку приборы поставляются настроенными на:

ДДМ-102-01 – 100 кПа ± 5 кПа

ДДМ-102-02 – 500 кПа ± 25 кПа

ДДМ-102-03 – 0,1 МПа ± 0,012 МПа

ДДМ-102-04 – 0,75 МПа ± 0,15 МПа

ДДМ-102-05 – 1,5 МПа ± 0,25 МПа

ДДМ-102-06 – 3 МПа ± 0,25 МПа

ТДМ-102-01 – 50°С ± 3°С

ТДМ-102-02 – 100°С ± 3°С

7. Длина капилляра (только для ТДМ-102)

Значения 2,5 м, 4,0 м. Дополнительно по заказу потребителя:

-длина капилляра может быть до 10 м;

-на капилляр одевается металлорукав, обозначается буквой Р перед значением длины капилляра.

8. Исполнение ниппеля

Не указывается – ниппель 1

НО – ниппель 2

Н1 – ниппель 3

Н2 – ниппель 4

Н3 – ниппель 5

Без ниппеля – ниппель отсутствует

Приборы & Автоматика +7 (495) 712-3209, 712-3218, 988-0959 www.k-avtomatika.ru 9880959@mail.ru