Тягомеры ТмМП-100-М1Р, напоромеры НМП-100-М1Р, тягонапоромеры ТНМП-100-М1Р мембранные показывающие (с радиальным исполнением штуцера)

Предназначены:

— для измерения вакуумметрического, избыточного, а также разности вакуумметрических и избыточных давлений воздуха и неагрессивных газов;

— для измерения вакуумметрического, избыточного, а также разности вакуумметрических и избыточных давлений газообразных агрессивных сред с содержанием сероводорода и сернистого ангидрида (исполнение «Астр»);

— для измерения и показания по шкале разности двух давлений неочищенного воздуха, для работы в окружающей среде, неагрессивный по отношению к стали, алюминиевым и медным сплавам;

— для измерения разности вакуумметрических и избыточных давлений воздуха и газов, а также среды, содержащей в малых концентрациях пара сурмянистого водорода, аккумуляторной серной кислоты и топлива ТГ-1, при воздействии указанных средств со стороны полости мембранной коробки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТмМП-100-М1Р	НМП-100-М1Р	ТНМП-100-М1Р	Класс точности
кПа	кПа	кПа	
от –0,4 до 0*	от 0 до +0,4*	от –0,2 до +0,2*	2,5
от –0,6 до 0*	от 0 до +0,6*	от –0,3 до +0,3*	2,5
от –1 до 0	от 0 до +1	от –0,5 до +0,5	1,5; 2,5-1,5-2,5; 2,5
от –1,6 до 0	от 0 до +1,6	от –0,8 до +0,8	
от –2,5 до 0	от 0 до +2,5	от –1,25 до +1,25	
от –4 до 0	от 0 до +4	от –2 до +2	
от –6 до 0	от 0 до +6	от –3 до +3	
от –10 до 0	от 0 до +10	от –5 до +5	
от –16 до 0	от 0 до +16	от –8 до +8	
от –25 до 0	от 0 до +25	от –12,5 до +12,5	
от –40 до 0	от 0 до +40	от –20 до +20	



Габаритные и присоединительные размеры прибора с радиальным исполнением штуцера

Приборы & Автоматика +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318. k-avtomatika.ru 9880959@mail.ru