

ТАБЛИЦА 1.11 КОЛИЧЕСТВО ДЕЛЕНИЙ НА ШКАЛАХ МАНОМЕТРОВ

Предел измерений (кгс/м ²)	Типы приборов							
	МТИ		МТК		МКШ		МКУ	
	Классы точности							
	0,6	1	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5
Манометры								
0,6	120	120	—	—	—	—	—	—
1	200	100	—	50	—	50	—	100
1,6	160	80	—	32	—	80	—	80
2,5	125	50	—	50	—	50	—	50
4	200	100	40	40	80	—	—	40
6	120	120	60	60	120	—	—	60
10	200	100	50	50	100	—	—	100
16	160	80	80	32	80	—	80	80
25	125	50	50	50	125	—	125	50
40	200	100	40	40	80	—	80	40
60	120	120	60	60	120	—	120	60
100	200	100	50	50	100	—	100	100
160	160	80	80	32	80	—	80	80
250	125	50	50	50	50	—	125	50
400	200	100	40	40	80	—	80	40
600	120	120	60	60	60	—	60	60
1000	—	100	—	—	—	—	—	—
1600	—	80	—	—	—	—	—	—
Вакуумметры								
-0,6	120	120	—	—	—	—	—	—
-1	200	100	—	50	—	50	—	100
Мановакуумметры								
-1...0...0,6	—	80	—	32	—	80	—	80
-1...0...1,5	—	50	—	50	—	50	—	50
-1...0...3	—	80	40	40	80	—	—	40
-1...0...5	—	120	60	60	60	—	—	60
-1...0...9	—	100	50	50	100	—	—	50
-1...0...15	—	80	80	32	80	—	80	80
-1...0...24	—	125	50	50	50	—	125	50